



Kit support avec douilles et vis



comme la
version
d'origine

Problème

Installation malléable du bras de suspension pour le plus grand confort

Effet

Vibrations au niveau de l'essieu avant, durée de vie limitée



Solution

Installation plus rigide du bras de suspension grâce à un caoutchouc plus dur et une nouvelle conception du caoutchouc

Avantage

- Vibrations gênantes évitées
- Réparations inutiles évitées
- Remplacement possible du kit douille uniquement (impossible dans la version originale)

Distributeur

MECATECHNIC

BP 80076 - 2 avenue Paul Langevin 59332 Tourcoing Cedex

Tél : 0826 555 255* - Fax : 0826 555 256* (*0,15€/min)

<http://www.mecatechnic.com/>