



comme la
version
d'origine

Problème

Vissage excessif des vis de fixation
lors du montage au garage

Effet

Endommagement du galet-tendeur



Solution

Augmentation de la rigidité grâce à
des matériaux plus appropriés

Avantage

Garantie d'un montage fiable et
approprié