



### Problème

comme la version d'origine

Usure prématurée due à la défaillance de l'assemblage métal / caoutchouc

### Effet

Grincement au niveau de l'essieu avant et restriction de la sécurité de freinage et de conduite



### Solution



Version entièrement métallique de la rotule

### Avantage

- Remplacement facile
- Performance nettement plus élevée
- Résistance testée par le contrôle technique TÜV
- Aucun changement dans le confort de la conduite et des suspensions
- Montage facile avec outils standards

comme la version d'origine



version MEYLE



Distributeur

MECATECHNIC